

Treviso, 30 aprile 1995

RELAZIONE TECNICA.-

VILLA PASINI -ASOLO

Il terreno da sistemare a giardino è situato a Est del fabbricato-Villa e presenta da subito due non trascurabili inconvenienti: un dislivello incostante da Ovest a Est da zero a +22 m. con punte di + 27 su una larghezza (sempre da Ovest a Est) di ml.45 in media.

A Sud abbiamo un'invasione di Bambusa le cui radici daranno parere simile espresso alla nota 2) 1° capoverso nella lettera prot.1317 dd.15 marzo '95 inviata dal Servizio Regionale Forestale di Treviso alla Soprintendenza per i Beni amb.li ed Architettonici del Veneto-Venezia.)

La laboriosa scelta del percorso pedonale è forzosamente condizionata dalle curve di livello, ma sarà modificabile al meglio in corso d'opera.

I gradini in calcestruzzo dovranno essere mascherati da laterizi NON gelivi, possibilmente antichi, di recupero: alzata inferiore a cm.20.

Piazzole e sentieri con pietrisco di Lentiai(BL) e ciottoli piatti intervallati. Lo stesso viene consigliato per i posti a stare.

I sentieri saranno contrassegnati, ad intervalli regolari, da bosso a piramide o a cono nonchè da rosai botanici e antichi.

A est dei cipressi esistenti verranno collocati forti cespugli di Olea fragrans.

Consiglio di conservare e curare tutti gli Ailanthus esistenti.

Particolari cure verranno dedicate alle terrazze sopra l'autorimessa, le quali saranno arricchite dal cromatismo delle piante dei gruppi 3-17-18-19-26-27-29 di cui alla LEGENDA (botanica).

La superficie prativa andrà ripassata e migliorata, ma non si effettueranno movimenti di terra di alcun genere.



F.G.